

BYGNINGSDELKORT

(26).1 Altanplader inkl. værn, trædæk og håndliste

SPECIFIKATION

Omfang og lokalisering:

Altaner inkl. udhæng over øverste altaner

Entreprenør:

Altanplader:
NCC Construction Danmark A/S, Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup, tlf. 3910 3910, www.ncc.dk
Brystningsplade, rækværk og håndliste:
Kecon A/S, Industrivej 34, 4230 Skølskør, tlf. 5816 0526, www.kecon.dk
Trædæk:
Hammelsvang, Bøgekildevej 26, 8361 Hasselager, tlf. 8628 1344, www.hammelsvang.dk
Maling af brystningsplade:
Viebke & West Malerfirma A/S, Virumgade 29, 2830 Virum, tlf. 4585 0606, www.malerfirma.dk

Leverandør:

Altanplader:
BG Beton Rostock GmbH, Silder Moor 1, D-18196 Kavelstorf
Brystningsplade:
Glafiment ApS, Fabriksvej 8A, 6920 Videbæk, tlf. 9717 2388
Rækværk og håndliste:
Kecon A/S, Industrivej 34, 4230 Skølskør, tlf. 5816 0526, www.kecon.dk
Maling brystningsplade og altansøjler:
Degussa Construction Chemicals Denmark A/S, Hallansvej 1, 6230 Rødekro, tlf. 7466 1511, www.degussa-cc.dk
Trædæk:
Wimex A/S, Durupvej 33a, Glyngøre, 7870 Roslev, tlf. 9773 2600, www.wimex.dk

Materiale / type:

Altanplader:
Støbt armeret betonplade
Fugebeton til udstøbning af dornhuller: 35-A
Håndliste:
Jatoba hårdtræ monteret på galvaniseret stål værn
Brystningsplade:
Opsprøjtet glasfiberarmeret beton. Hvid Portland-cement iht. DS427. Malerbehandlet med Silcosan, siloxan facademaling, Hvid 0028.
Trædæk:
IPE, 21 x 140, glat profil
Altansøjler:
Silcosan, siloxan facademaling RAL 7038
Altanbærebeklag:
Malerbehandlet, farve RAL 9010

Indbygningsår:

2007

DRIFTOPLYSNINGER

Forventet levetid:

50 år. Trædæk 25 år

Eftersyn og vedl.interval:

½-1 år

Eftersyn 1. gang:

okt 2008

BYGNINGSDELSKORT

(26).1 Altanplader inkl. værn, trædæk og håndliste

VEDLIGEHOELDELSE

Eftersyn og vedligehold:

Altanplader: Altanplader efterses for evt. afskalninger og revner. Såfremt der konstateres skader, skal NCC Danmark tilkaldes for undersøgelse af, hvorledes skaden er opstået og hvordan en gentagelse af skaden kan undgås.

Kræver normalt ikke vedligehold. Alle synlige overflader må ikke klorid belastes.

Afløb renses min 2 gange årligt

Håndliste:

Vedligehold og oliebehandling: Afvaskning evt. med Gori "Husvask".

Belægninger fjernes med Gori "Fjern belægninger".

Skimmelangreb fjernes med klorinopløsning i vand 1:1. Skyl efter med rent vand.

Forvitret træ slibes i bund til sundt træ. Der påføres 1-2 gange Gori "Ædeltræ" nr. 90515-60040 iht. brugsanvisning. Overskydende væske fjernes med en klud.

Værn: Evt. rustdannelse fra beskadigelse af galvanisering observeres, og ved fortsat udvikling foretages malerreparation med zink-maling. Det er vigtigt, at de galvaniserede ståloverflader ikke påvirkes af salt, syrer eller baser (calciumchlorid og andet). Overfladebehandlingen kræver ingen vedligeholdelse, udover fjernelse af diverse snavs med vand. Stålbørste el.lign. må ikke benyttes ved rengøring.

Brystningsplade:

Malerbehandlet med Silcosan, siloxan facademaling, Hvid 0028.

Kan tåle en let afvaskning med almindelig mild sæbe.

Trædæk:

Plankerne skal i ht. ejerforeningens vedtægter stå ubehandlede, og med tiden vil de antage en lys grå farve.

For at sikre korrekt afvanding løftes aftagelig rist op 1-2 gange om året, og det kontrolleres at afløbsrender er åbne og fri for snavs.

HENVISNINGER

Producentoplysninger:

-

Projekt / tegninger:

Tegning CK(26)4.11, CK(26)4.12 samt tilhørende detaljer.